



## Randbedingungen für Stabgleichung

Auflager	System	Randbedingungen
fest		$u(0) = 0, \quad \sigma(0) \neq 0$
frei		$u(0) \neq 0, \quad \sigma(0) \cdot A = EA \cdot u'(0) = 0$
Einzellast		$u(0) \neq 0, \quad \sigma(0) \cdot A = EA \cdot u'(0) = F$